

Direction des Retraites et de la Solidarité Angers - Visite locaux du CSSCTLA

Date visite : 29 octobre 2020

Lieu visite : Rue Louis Gain - Visite après emménagement au 1er étage A (aménagement espaces) et visite triennale du pavillon des assistantes sociales et de l'entresol du bât A

Secrétaires de visite : L. Glaziou (CGT) et A. Feret (CFDT)

Personnes présentes : L. Glaziou, A. Feret, Ph. Robert, C. Barbot

1ère présentation : CSSCTLA du 14.01.21

Questions ou remarques recueillies lors de la visite		Fait	En cours	Non fait	Non Justifié ou Non Réalisable	Pilotes - Intervenants	Réponses apportées suite à la visite
Les questions ou remarques dans les cellules en bleu ont été soldées lors du(es) précédent(s) CSSCTLA, ne plus les modifier et ne rien y inscrire.							
Nombre total de questions ou de remarques :		24	71% 17	29% 7	0% 0	0% 0	Modification à inscrire en rouge
Observations générales							
1	Pavillon Assistantes sociales: entrée (SAS): tapis de sol usé, à changer. Dénivellation à cause de sa très faible épaisseur.			CSSCT 14.01.21	1	Logistique	Commande en cours.
2	Pavillon Assistantes sociales: salle d'attente: des accessoires de bureaux défectueux ou inutilisés sont entassés dans cet espace, dans l'attente d'une intervention du service logistique pour en assurer le retrait (demande CALI effectuée): 1 lampe halogène, 1 lampe de bureau, 1 chaîne-hifi avec enceintes, 1 plante en plastique, 2 chaises vertes en tissu)	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Réalisé en semaine 51.
3	Pavillon Assistantes sociales: salle d'attente: souhait que cet espace soit réaménagé pour être plus accueillant.			CSSCT 14.01.21	1	Logistique	Une proposition de déménagement, vers de nouveaux locaux lui a été proposée.
4	Pavillon Assistantes sociales: salle d'attente: la délégation demande de retirer tous les flyers à disposition dans cet espace pour éviter les risques de contamination, liés au contexte sanitaire actuel.	CSSCTLA 14.01.21	1			Assistants sociales	Réalisé en semaine 51.
5	Pavillon Assistantes sociales: salle d'attente: absence de gel hydroalcoolique. La délégation demande que le service logistique puisse mettre un distributeur dans cet espace.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Réalisé en semaine 51.
6	Pavillon Assistantes sociales: bloc sanitaire: refixer le miroir mural et prévoir de réalimenter le distributeur mural de gel hydroalcoolique (actuellement vide). Robinet à volants, est-il prévu un changement pour permettre la détection automatique (et ainsi éviter des manipulations).			CSSCT 14.01.21	1	Logistique	Réalisé. Sauf pour les robinets, en cours.
7	Accès pavillon Assistantes sociales : Pas d'éclairage extérieur.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
8	Accès pavillon Assistantes sociales : Signalement de la présence gênante de fumeurs sur les marches.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Des rappels sont régulièrement effectués.
9	Pavillon Assistantes sociales: pièce 042: besoin de rafraîchissement, présence moquette murale d'origine.			CSSCT 14.01.21	1	Logistique	Une proposition de déménagement, vers de nouveaux locaux lui a été proposée.
10	Entresol A: local USAC: Une fois entré dans le local il y a au-dessus de la porte un contacteur pour déclencher la sonnette. Les contacts électriques (vis avec les fils) ne sont pas protégés.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
11	Entresol A: cafétéria: téléphone mural arraché. Prévoir une intervention s'il présente une utilité de maintien dans cet espace.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
12	Entresol A: Centre de documentation: la délégation constate la présence d'un poste informatique et d'un siège de bureau non utilisés, à retirer pour réaffecter à d'autres endroits au besoin.			CSSCT 14.01.21	1	RU centre Documentation	Réaliser une demande d'enlèvement de matériel informatique dans GDDB.
13	Entresol A: centre de documentation: le système d'ouverture automatique est en panne, signalé auprès du service compétent. La délégation souhaite savoir si une intervention est prochainement prévue pour faciliter l'accès en fauteuil roulant (amélioration des conditions de travail).	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Le système a été condamné, en accord avec les occupants.
14	Entresol A: bloc sanitaire hommes: la délégation demande de bloquer partiellement la porte d'entrée pour en éviter la manipulation en raison du contexte sanitaire actuel.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
15	1er étage du bât A: la délégation indique que le plan fourni pour la visite n'est pas conforme à la configuration actuelle, il est préconisé d'assurer une mise à jour comme suit: bureau 116 – 117 retirer la cloison au milieu + repositionner les postes de travail.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	L'actualisation a été réalisée.
16	1er étage A: Service RH: en janvier 2021, accueil d'un agent au sein de l'unité carrière et protection sociale (en remplacement d'une mobilité interne).						

Direction des Retraites et de la Solidarité Angers - Visite locaux du CSSCTLA

Date visite : 29 octobre 2020

Lieu visite : Rue Louis Gain - Visite après emménagement au 1er étage A (aménagement espaces) et visite triennale du pavillon des assistantes sociales et de l'entresol du bât A

Secrétaires de visite : L. Glaziou (CGT) et A. Feret (CFDT)

Personnes présentes : L. Glaziou, A. Feret, Ph. Robert, C. Barbot

1ère présentation : CSSCTLA du 14.01.21

Questions ou remarques recueillies lors de la visite		Fait	En cours	Non fait	Non Justifié ou Non Réalisable	Pilotes - Intervenants	Réponses apportées suite à la visite
Les questions ou remarques dans les cellules en bleu ont été soldées lors du(es) précédent(s) CSSCTLA, ne plus les modifier et ne rien y inscrire.							
Nombre total de questions ou de remarques :		24	71% 17	29% 7	0% 0	0% 0	Modification à inscrire en rouge
Recommandations particulières							
17	Pavillon Assistantes sociales: pièce 044: fauteuil de bureau à changer, vétusté des accoudoirs, qui ont déjà été récupérés d'un ancien fauteuil. L'agent a déjà signalé dans CALI, sans suite.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
18	Pavillon Assistantes sociales: pièce 044: goulotte murale à refixer.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
19	Pavillon Assistantes sociales: pièce 044: souhait de rafraichissement de la pièce et d'une étude d'aménagement différent pour pouvoir stocker des dossiers dans sur une étagère (actuellement entreposés sur la climatisation)			CSSCT 14.01.21	1	Logistique	Une proposition de déménagement, vers de nouveaux locaux lui a été proposée.
20	Entresol A: bureau E05: Remettre en place la plaque pvc (entrée d'air) sur la vitre. Constat de nombreux câbles volants au sol.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
21	Entresol A : fond du couloir: Remettre en place un plaque dans une goulotte de mur (RJ45) située en bas du vitrage coulissant.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
22	Entresol A: Centre de documentation: un agent est orienté vers le cabinet médical pour étudier l'opportunité de se voir octroyer un fauteuil de bureau adapté en raison de douleurs cervicales.			CSSCT 14.01.21	1	Agent Cabinet médical	Dossier en cours.
23	1er étage A: pièce 106A: Revoir l'installation de nombreux câbles sous le bureau de l'agent qui se prend les pieds dedans.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
24	1er étage A: pièce 106A: Présence au fond à gauche de la pièce de nombreux câbles qui n'ont plus d'utilité.	CSSCTLA 14.01.21	1			Logistique	Fait.
25	1er étage A: pièce 119: l'agent souhaiterait que soit étudiée la possibilité d'aménager le bureau de façon à ce qu'il soit perpendiculaire aux fenêtres.	CSSCTLA 14.01.21	1			Agent	L'agent est invité à faire une demande dans CALI.